


### Otras ventajas

- acabado limpio del revoque
- bordes enrasados
- fácil preparación
- buena adherencia del revoque al perfil acanalado

Solapamiento:  
encajar el perfil siguiente  
desplazado en la zona de  
unión


Sellar en la zona de unión (p. ej. con  
cinta de PUR o butilo)

Retirar la lámina  
protectora tras  
los trabajos de  
revoque




### Ejemplos de aplicación

#### en la superficie



#### en la esquina

Utilizable para  
cualquier ángulo



### Uniones a tope

Los perfiles se juntan a tope entre sí. La zona de unión deberá estar sellada con un material sellante adecuado (p. ej. cinta de sellado de PUR o butilo). Esto no debe perjudicar la capacidad de movimiento del perfil.

